

FÜLLER BOYA EXPO ASTAR

ÜRÜN KODU	: 0331
AMBALAJ TİPİ	: 3,5 kg-10kg -20 kg
RENKLERİ	: Beyaz
ÜRÜN TANIMI	: Akrilik esaslı, yapışması kuvvetli, dolgulu, örtücü, düz mat görünümlü
KULLANIM ALANLARI	: İnce sıvalı yeni yüzeylerin boyanmasında.
ÖZELLİKLERİ	: <ul style="list-style-type: none">• Sağlam zemin oluşturur.• Son katın örtücülüğünü artırır, sarfiyatını azaltır

TEKNİK ÖZELLİKLERİ :

Kimyasal Yapısı	: Akrilik kopolimer esaslı
Katı Maddesi (Ağırlıkça)	: % 67-69
Yoğunluk (g/cm ³)	: 1,66-1,72
Viskozite (KU/25°C)	: 115 – 125
Sarfiyat	: Tek katta 7- 10 m ² /kg
Önerilen uygulama araçları	: Rulo
İnceltme oranı	: %10 su ile İnceltilir.(10 ölçek boya 1 ölçek su ile inceltilbilir)
Önerilen uygulama kat sayısı	: 1 kat

Kuruma zamanı(20°C,%60RH) : Son kuruma, yaklaşık 24 saat

Son kat uygulama zamanı : Astar kattan en erken 6 saat sonra

Ambalaj metrajı (1 kat uygulamada) : Yaklaşık 3,5 kg ile 35m² – 10kg ile 100m² 20 kg ile 200m² alan astarlanır.

Önerilen Son Kat Boyalar : Su ile inceltilen mineral yüzey (Duvar) son kat boyaları

YÜZEY HAZIRLAMA :

Yeni boyanacak sıvalı yüzeylerin hazırlanması

- Yüzeyde iri sıva çapakları varsa raspanarak temizlenmelidir.
- Yüzeyde bulunan fazla serbest haldeki toz, yağ, yıkama, fırçalama vb. metotla uzaklaştırılmalıdır.
- Kuru, temiz, ince sıvalı yüzeye doymuş bir kat **Expo Astarı** uygulanmalıdır.
- Astar ambalajında ve teknik bülteninde belirtilen şekilde uygulanmalıdır)

NOT: 1) Astar kullanımı daima üzerine uygulanan son kat boyanın dayanıklılığını artırır.

FÜLLER_{BOYA} EXPO ASTAR

UYGULAMA :

- Alt yüzey işlemleri yapılmış, (macunlama, toz alma,yıkama,vb.)temiz, kuru, tozsuz yüzeylere Astar boya uygulanır.
- Astar uygulanmadan evvel kutusu içinde homojen karıştırılmalı ve önerilen miktarda inceltilmelidir.
- Genelde, uygulama 1 kat astar uygulamasıdır. Astar uygulamasından en az 6 saat sonra son kat boya uygulanabilir.Bir gün ara ile yapılan uygulamalar daha sağlıklı olur

Uygulamada Dikkat Edilecek Konular :

- Tozlu, ıslak, yağlı yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
- 5 °C' nin altında +35 °C'nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
- Katlar arasında bekleme sürelerine uyulmalıdır.
- Uygulanan her ürünün etiketine veya TDS ine uygun çalışılmalıdır

Uygulama Araçlarının Temizliği :

- İş bitiminden sonra hemen soğuk su ile yıkanmalı
- Veya kısa bir süre için soğuk suda bekletilebilir.

DEPOLAMA:

Kapalı, korunmalı mekânlarda, orijinal ambalajında, direkt güneş ışığı ve donmaktan korunarak saklanmalıdır.

GÜVENLİK TANIMLARI:

- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
- P233 Kabı sıkıca kapalı tutunuz.
- P305 Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve tıbbi yardım isteyin.
- P501 İçeriği / kabı yerel / ulusal ve uluslararası mevzuata uygun şekilde atın