

# FÜLLER<sub>BOYA</sub> SERAMİK ÜSTÜ ASTAR

ÜRÜN KODU : 0337  
AMBALAJ TİPİ : 3,5 kg-10kg -20 kg  
RENKLERİ : Krem  
ÜRÜN TANIMI : Akrilik esaslı, dolgu ve yapıştırma gücü kuvvetli su bazlı astar

**KULLANIM ALANLARI** : Mevcut seramik yüzeylerin üstünün boyanması veyaYeni yüzeylere seramik yapıştırmak amaçlı kullanılır.

**ÖZELLİKLERİ** : Kaygan seramik yüzeylere boyanın tutunmasını sağlar.  
Yüzeyleri dolgu gücü ile düzeltip seramiğin yapıştırılmasını sağlar.

## TEKNİK ÖZELLİKLERİ :

**Kimyasal Yapısı** : Akrilik kopolimer esaslı  
**Katı Maddesi ( Ağırlıkça )** : % 71-73  
**Yoğunluk (g/cm<sup>3</sup>)** : 1, 72-1,75  
**Viskozite (KU/25°C)** : 115 – 125  
**Sarfiyat** : Tek kata seramik üstü boya için 0,3-0,5 kg/m<sup>2</sup>  
Zemin yapıştırıcısı olarak kullanım için 1,5-2,5 kg/ m<sup>2</sup>  
**Önerilen uygulama araçları** : Mala  
**İnceltme oranı** : İnceltilmez  
**Önerilen uygulama kat sayısı** : 1 kalın kat  
**Kuruma zamanı (20°C,%60RH)** : Son kuruma, yaklaşık 48 saat  
**Ambalaj metrajı (boyama uygulamasında)** : Yaklaşık 3,5 kg ile 7m<sup>2</sup> – 10kg ile 20 m<sup>2</sup> -20 kg ile 40m<sup>2</sup> alan astarlanır.  
**Zemin yapıştırıcısı uygulamasında** : 3,5 kg ile 1,5m<sup>2</sup> – 10kg ile 4 m<sup>2</sup> -20 kg ile 8 m<sup>2</sup> alan astarlanır.  
**Önerilen Son Kat Boyalar** : Su ile inceltilebilen mineral yüzey son kat boya ları

## YÜZEY HAZIRLAMA

### Eski Seramikli Yüzeylerin Boyaya dönüştürülmesi için yüzeylerin hazırlığı.

- Yüzeyde bulunan serbest haldeki toz, yağ, yıkama, fırçalama vb. metotla uzaklaştırılmalıdır.
- Kuru, temiz yüzeye doygun bir kat **SERAMİK ÜSTÜ ASTARI** uygulanmalıdır.  
(Astarlar ambalajında ve teknik bülteninde belirtilen şekilde ve miktarda uygulanmalıdır)
- Yüzey, astar uygulamasından en erken 24 saat sonra son kat boyamaya hazır hale gelir

**NOT :** 1.) Astar kullanımı daima üzerine uygulanan son kat boyanın dayanıklılığını artırır

# FÜLLER<sub>BOYA</sub> SERAMİK ÜSTÜ ASTAR

## UYGULAMA :

- Yagsız, tozsuz, kuru, temiz yüzeylere SERAMİK ÜSTÜ ASTAR uygulanır.
- Astar uygulanmadan evvel kutusu içinde homojen karıştırılmalı
- Genelde uygulama 1 kalın kat olarak yapılır.
- Ürünü inceltmeden uygulanmalıdır.

## Uygulamada Dikkat Edilecek Konular :

- Alt yüzey hazırlıkları gerektiği gibi yapılmalıdır.
- Kullanmadan önce astarlar ambalajı içinde iyi karıştırılmalıdır.
- + 5 °C' nin altında + 35 °C'nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
- Uygulanan her ürünün etiketine veya TDS ine uygun çalışılmalıdır

## Uygulama Araçlarının Temizliği :

- Hemen soğuk su ile yıkanmalıdır.
- Veya soğuk suda bekletilebilir.

**DEPOLAMA:** Kapalı, korunmalı mekânlarda, orijinal ambalajında direkt güneş ışığı ve donmaktan korunarak saklanmalıdır.

## GÜVENLİK TANIMLARI:

- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
- P233 Kabı sıkıca kapalı tutunuz.
- P305 Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve tıbbi yardım isteyin.
- P501 İçeriği / kabı yerel / ulusal ve uluslararası mevzuata uygun şekilde atın.