

ÜRÜN KODU	: 0404
AMBALAJ TİPİ	: 3, 5 Kg-12Kg
RENKLERİ	: Beyaz
ÜRÜN TANIMI	: Akrilik esaslı Dolgusu ve özel dişli yapısı nedeni ile düz kaygan yüzeylere yapışması kuvvetli ve nem direnci yüksek astardır.
KULLANIM ALANLARI	: Bürüt beton gibi boyanın tutunması zor düz kaygan yüzeylerin ilk Boyanmasın da köprü astarı
ÖZELLİKLERİ	: Sağlam Zemin oluşturur. Sonkatın tutunmasını artırır, sarfiyatını azaltır

TEKNİ ÖZELLİKLERİ:

Kimyasal Yapısı	: Akrilik kopolimer esaslı
Katı Maddesi (Ağırlıkça)	: % 67-69
Yoğunluk (Kg/m ³)	: 1, 66-1, 7
Sarfiyat	: Tek kata 4 m ² /kg
Önerilen uygulama araçlar	: Rulo
İnceltme oranı	: %15 -20 su ile inceltilir. (10 ölçek boya 1 ölçek su ile inceltilebilir)
Önerilen uygulama kat sayısı	: 1 kat
Kuruma zamanı (20°C%60RH)	: Son kuruma, yaklaşık 24 saat Son kat uygulama zamanı, Astar uygulamasından en erken 6 saat sonra

Ambalaj metrajı (1 kat Uygulamada) : Yaklaşık 3,5 Kg ile 14m² -12 Kg ile 48m²
Alan astarlanır.

Önerilen Son Kat Boyalar : Su ile inceltilebilen mineral yüzey (Duvar) son kat boyaları

YÜZEY HAZIRLAMA

- Yüzeydeki gevşek toz, kalıp yağları tamamen, temizlenir, gerekli macunlama işlemleri ile yüzey düzgün hale getirilir.
- Macunlanan alanlar zımparalanarak düzeltilir. Sonrasında tüm yüzeye **Bürüt Beton astarı** uygulanır. Yüzey Astar uygulamasından en erken 6 saat sonra Son kat boya uygulanacak hale gelir.

NOT : 1.) Yüzeyleriniz de Astar kullanımı daima üzerine uygulanan son kat boyanın dayanıklılığını artırır.
2.) Sıvada kirecin olduğunu biliyorsanız/düşünüyorsanız Son kat boya öncesinde mutlaka 1 kat **Fuller Bariyer astar** uygulayınız. Aksi Halde Boya yüzeyinde beyaz beyaz kireç Lekelenmeleri oluşur.
Bu Durum boya kaynaklı bir hata değildir ancak yüzeyinizin görünümünü bozar.

UYGULAMA :

- Alt yüzey işlemleri yapılmış, (macunlama, toz alma,yıkama,vb.) temiz, kuru,tozsuz yüzeylere Bürüt Beton Astarı 1 kat uygulanır.
- Astar uygulanmadan evvel kutusu içinde homojen karıştırılmalı ve önerilen miktarda inceltilmelidir
- Genelde Uygulama 1 kat astar 2 kat son kat boya olarak yapılır. Bazen yüzeye
- Uygulama katları arasında en az 6 saat beklenmelidir. Birer gün ara ile yapılan uygulamalar daha sağlıklı olur

Uygulamada Dikkat Edilecek Konular :

- Tozlu, ıslak yağlı yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
- + 5 °C' nin altında + 35 °C' nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
- Katlar arasında bekleme sürelerine uyulmalıdır.
- Uygulanan her ürünün etiketine veya TDS ine uygun çalışılmalıdır

Uygulama Araçlarının Temizliği :

- İş bitiminden sonra Hemen soğuk su ile yıkanmalıdır.
Veya kısa bir süre için soğuk suda bekletilebilir.

DEPOLAMA : Kapalı, korunmalı mekânlarda orijinal ambalajında direkt güneş ışığı ve donmaktan Korunarak saklanmalıdır.

GÜVENLİK TANIMLARI:

- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
- P233 Kabı sıkıca kapalı tutunuz.
- P305 Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve tıbbi yardım isteyin.
- P501 içeriği / kabı yerel / ulusal / uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.