
ÜRÜN KODU	: 0507
AMBALAJ TİPİ	: 0,75 kg - 3,5 kg – 16,5 kg
RENKLERİ	: Standart raf rengi BEYAZ ,
ÜRÜN TANIMI	: Alkid esaslı astardır.Uygulandığı metal, ahşap yüzeyleri korur ve doymun yüzey oluşturur.
KULLANIM ALANLARI	: Ahşap, demir ve saç yüzeylerin iç/dış atmosfere, açık alanlarında kulanılan astardır.
ÖZELLİKLERİ	: Koruyucudur ve dolguludur İyi yapışır. Kolay uygulanır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ	:
Görünüm-Kimyasal Yapısı	: Mat görünümlü Alkid esaslı
Yoğunluk (g/cm ³)	: 1,50 ± 0,02
Viskozite (KU/25°C)	: 95 – 105
İncelticisi	: % 10-15 sentetik tiner (5 veya 6 ölçek Sentetik Astar, 1 ölçek Tiner)
Önerilen uygulama kat sayısı	: Genelde 1 kat uygulama yeterlidir
Önerilen Uygulama Araçları	: Rulo ve fırça
Kuruma zamanı (20°C, %60 RH)	: Son kuruma 48 saat, 2.kat boya uygulama zamanı, en az 8 saat sonra
Önerilen Son katlar	: Füller Sentetik Parlak veya tüm uzun yağlı alkid esaslı sentetik boyalar.
Sarfiyat(tek kat uygulamada)	: Yaklaşık 7 m ² Kg
Ambalaj metrajı (tek katta)	: 0,75 kg ile 5 m ² - 3 kg ile 21 m ² - 16,5 kg ile yaklaşık 115 m ²

YÜZEY HAZIRLAMA :

Yeni boyanacak yüzeyler :

- Yüzeyde bulunan, yağlar, kirler kimyasal yıkama, silme vb. metotla uzaklaştırılmalı.
- Boyanacak yüzey tozsuz, passız, yağsız, temiz ve kuru olmalıdır.
- Temizlenmiş yüzey bekletilmeden hemen Sentetik Astar ile astarlanmalıdır, aksi halde hızla paslanır.
- Yüzeyde elde edilmesi istenen film kalınlığına ve yüzey durumuna göre doymun1 kat Sentetik Astar uygulanır.
- Astar uygulamasından 24 saat sonra üzeri istenilen son kat boya ile boyanmaya hazır hale gelir.

Eski boyalı yüzeyler :

- Yüzey cinsi ne olursa olsun, eski boya matlaştırılmalı, (zımparalama, kumlama veya Sentetik tiner ile) eski boya kalıntıları metale kadar inilerek yok edilmeli.İhtiyaca göre Macunlama işlemi yapılabilir..
- Metal yüzey çok iyi temizlenmeli. (silme, kimyasal yıkama vb.)
- Yüzeye genelde 1 kat **Sentetik Astar** uygulanmalıdır.
- İkinci bir kat **Sentetik Astar** uygulanacak ise Astar uygulama katları arasında en az 8 saat beklenmelidir.

UYGULAMA :

- 1) Alt yüzey işlemleri yapılmış olmalı. Yüzeyler temizlenmiş, tozsuz kuru (gerekli halde macunlama)
- 2) Antipas ambalajı içinde homojen karıştırılmalı. Önerilen oranda Sentetik tiner ile inceltilmeli
- 3) Füller Antipas uygulamasında en erken 24 saat sonra üzerine son kat boya uygulanabilir.

UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR :

- Yüzey temizliği dikkatli yapılmalı astar öncesi pas, yağ olmamalı
- Alt yüzey hazırlıkları gerektiği gibi yapılmalıdır.
- Kullanmadan önce boya ambalajı içinde iyi karıştırılmalıdır.
- Doğru (önerilen miktarda) inceltilmelidir.
- +5 °C' nin altında + 35°C'nin üstündeki ortamlarda çalışma zorluğu yaşanabilir.
- Katlar arasında bekleme sürelerine uyulmalı.

UYGULAMA ARAÇLARININ TEMİZLİĞİ : Sentetik Tiner.

DEPOLAMA: P403+235 İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutunuz.

TEHLİKE UYARILARI : H 226 -Alevlenir sıvı ve buhar. H312 cilt ile teması halinde zararlıdır
H373-Uzun süreli veya tekrarlı rmaruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir..

GÜVENLİK UYARILARI :

P 210-Isıdan/kıvılcımdan /sıcak yüzeylerden uzak tutun-sigara içilmez
P 233- Kabı sıkıca kapalı tutun.P242-Sadece ateş almayan aletler kullanın
P260 -Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını solumayınız.
P264- Elleçleme sonrasında elinizi yıkayınız. P270- Ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyiniz içmeyiniz
P280-Koruyucu eldiven/Koruyucu giysi/Göz koruyucu/Yüz koruyucu kullanın
P301+P312-Yutulması halinde Ulusal zehir danışma merkezi 114 no'lu telefonunu veya doktoru arayın.
P303+361+353- Cildin, saçın üzerinde olması halinde cildinizi su ile durulayın ve kirlenmiş giysilerinizi hemen çıkarın