

ÜRÜN KODU : 1106
AMBALAJ TİPİ : 0,75 L-2,5 L-15 L
RENKLERİ : Bkz. Sulux Renk kataloğuna

ÜRÜN TANIMI : Metal, Ahşap yüzeylerde mükkemmel yapışan,
koruyucu ve dekoratif, Saf Akrilik reçine esaslı parlak Son kat boyadır.

KULLANIM ALANLARI : Metal ve Ahşap yüzeylerin çevreci parlakboya ile boyanması,

ÖZELLİKLERİ :

- Kapaticılığı yüksektir (ÖG:2)ve Tam silinebilir. Neme dirençlidir (YOD 1)
- Kir, yağ tutmaz/Emmez. Kimyasallara direnci yüksektir
- parlak görünümlü (G1)
- Mekanik sürtünmeye yüksek direnç gösterir.
- Uygulama yüzeylerine tutunması mükkemmeldir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Kimyasal Yapısı : Modifiyeli Akrilik bağlayıcı
Katı Maddesi (Ağırlıkça) : % 51-55 (Değerler renklere göre değişim gösterir.)
Yoğunluk (g/cm³) : 1, 21 ± 0,02
Viskozite (KU/25⁰C) : 95 – 115- **VOC** değeri **25**
Parlaklık (Gloss) : 60⁰ 65-80 (parlak)
Sarfiyat : İki katta yaklaşık 8 m²/lt
Önerilen uygulama araçları : Kadife, Rulo, fırca, sprej tabancası
Önerilen İnceltme oranı : Uygulama araçlarına göre %5-15 su
Önerilen uygulama kat sayısı : Genelde **2kat** (yüzeye göre nadiren 3. Kat gerekebilir.)
Kuruma zamanı (20⁰C, %60RH) : **2. kat uygulama zamanı:** Birinci kattan en erken 6 saat sonra
Sert kuruma: yaklaşık 24 saat.**Mekanik Dayanıklılık kazanma zamanı** 7 gün

Ambalaj metrajı (2 katta) : Yaklaşık 0,75L ile 6 m²,2,5L ile 20 m² - 15 l ile 120m² alan boynır.
Önerilen Astarlar : Metal yüzeylerde Antipas veya geçiş astarı Ahşap yüzeylerde **Pan Astar**

YÜZEY HAZIRLAMA

- A) Yeni boyanacak yüzeylerin Sulux ile Boyanma hazırlığı :
- Metal yüzeyler kir yağ ve pastan ,Ahşap yüzeyler havlardan silme,kimyasal yıkama, Zımparalama metodlarından uygun olan ile temizlenmeli.
 - Uygulama yüzeyi temiz, tozsuz kuru olmalıdır.
 - Yüzeye 1 kat önerilen Astarlardan biri uygulanmalı.
 - Astar uygulamasından sonra 2 kat **Sulux** uygulanması yeterli olur nadiren 3. kat gerekebilir.
 - Uygulama katları arasında en az 6 saat beklenmelidir

B) Eski boyalı yüzeylerin Sulux ile yenilenme hazırlığı :

- Yüzeydeki gevşek eski boyalar kazınarak tamamen , temizlenir gerekli macunlama işlemleri ile yüzey düzgün hale getirilir. Macunlanan alanlar zımparalanarak düzeltilir. Ve zımpara tozları silinir. Macunlamadan 24 saat sonra yüzeye ilk kat için önerilen astarlardan biri ince kat halinde uygulanır, Astar uygulamasından en az 6 saat sonra 2 kat halinde **Sulux** katlar arası 6 saat bekleyerek uygulanır.

C) Yıpranmamış sağlam düzgün yüzeylerin Sulux ile yenilenmesi:

- Boyalı yüzeyler hafif zımparalanarak matlaştırılmalıdır.
- Her tip yüzeyde bulunan toz, yağ, kir, Silme, yıkama vb. Metotla temizlenmelidir.
- Uygulamanın yapılacağı yüzey temiz tozsuz kuru olmalıdır
- Yüzeye iki kat **Sulux** uygulaması yeterlidir ancak alt yüzey rengi ve istenilen doygunluğa göre 3. Kata uygulanabilir.
- Uygulama katları arasında en az 6 saat beklenmelidir

UYGULAMA :

- Alt yüzey işlemleri yapılmış (Zımparalama, toz alma, yıkama, Silme vb.) temiz, kuru, tozsuz yüzeylere **Sulux** uygulanır.
- **Sulux** uygulanmadan evvel kutusu içinde homojen karıştırılmalı
- **Sulux** boya Uygulaması 1 kat Astar 2 kat **Sulux** olarak yapılır. yüzeye göre 3. kat gerekebilir.
- Uygulama +5°C ile +35 °C arasındaki ısıda katlar arası en az 6 saat beklenerek yapılmalı.

Uygulamada Dikkat Edilecek Konular :

- Tozlu, ıslak yağlı yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
- + 5 °C' nin altında + 35 °C'nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
- Katlar arasında bekleme sürelerine uyulmalıdır.
- Uygulama sonrası uygulama alanı ilk 24 saatte asla kullanılmamalıdır.

Uygulama Araçlarının Temizliği :

- iş bitiminden sonra hemen soğuk su ile yıkanmalı
Veya kısa bir süre için soğuk suda bekletilebilir.

DEPOLAMA: Kapalı, korunmalı mekânlarda orijinal ambalajında direkt güneş ışığı ve donmaktan Korunarak saklanmalıdır.

GÜVENLİK TANIMLARI:

- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
- P233 Kabı sıkıca kapalı tutunuz.
- P305 Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve tıbbi yardım isteyin.
- P501 İçeriği / kabı yerel / ulusal ve uluslararası mevzuata uygun şekilde atın.